


土砂災害防止に関する基礎調査(急傾斜地の崩壊)


「社会的要件を満たさないため区域設定を行わない」

表紙 概況、位置図

自然現象の種類	急傾斜地の崩壊
箇所番号	090B1006
箇所名	平津戸-5
所在地	岩手県宮古市平津戸第2地割
調査機関	岩手県沿岸広域振興局宮古土木センター



概況図(S=1:200,000)



位置図(S=1:25,000)