

# 土砂災害防止に関する基礎調査(土石流)

#### 表紙 位置,位置図

自	然	、現象の種類			種	類	土石流				
渓		流番			号	B059110-2					
水		系				名	北上川				
河		JII			名	丹藤川					
渓所			流			名	金堀沢				
所		在				地	盛岡市玉山区藪川字川場				
調		査 機 関				関	盛岡広域振興局				







位置図(S=1:200,000)

位置図(S=1:25,000)


### 土石流区域調書



### 土石流区域調書



### 土石流区域調書



## 土 石 流 区 域 調 書

表式3-2 建築物			調査年度 平成23年度							
流	の 位		置	<b>渓流番号</b> <i>B059</i> .	10-2 渓流名		金堀沢	所在地 <i>盛岡市玉山</i> [	盛岡市玉山区藪川字川場	
	土石	流の高さん	n(m)	土石流の流体力Fd(kN/m²)	建築物の耐力P2(kN/m2)	横断測線番号	土石流の高さh(m)	土石流の流体力Fd(kN/m²)	建築物の耐力P2(kN/m2)	
No.0	1.33			39.26	6.18	No.27	1.35	21.19	6.13	
No.1	1.14			28.01	6.91	No.28	1.22	17.49	6.58	
No.2	1.19			27.70	6.71	No.29	1.04	13.36	7.43	
No.3	1.25			28.81	6.45	No.30	1.04	12.87	7.39	
No.4	1.20			26.35	6.67	No.31	0.93	10.49	8.06	
No.5	1.21			28.81	6.60	No.32	1.07	14.46	7.23	
No.6	1.09			24.14	7.17	No.33	1.22	15.93	6.60	
No.7			1.13	22.54	6.94	No.34	1.16	13.21	6.84	
No.8			1.23	25.16	6.53	No.35	1.00	11.04	7.65	
No.9		1.16		22.95	6.83	No.36	0.94	9.68	8.04	
No.10		1.04		18.11	7.39	No.37	1.09	11.13	7.16	
No.11		1.02		18.74	7.51	No.38	1.12	12.14	7.03	
No.12		1.16		22.55	6.83	No.39	1.08	11.52	7.22	
No.13		0.93		16.44	8.07	No.40	1.05	11.68	7.38	
No.14		1.18		21.83	6.74	No.41	1.15	12.86	6.86	
No.15	1.27		1.27	22.62	6.39	No.42	1.10	9.66	7.12	
No.16	1.21		1.21	21.06	6.61	No.43	0.76	5.89	9.51	
No.17	1.19			20.89	6.70	No.44	0.78	5.47	9.37	
No.18	1.07		1.07	17.22	7.27	No.45	0.80	4.90	9.15	
No.19		1.12		17.04	7.03	No.46	0.78	5.08	9.29	
No.20		1.17		18.81	6.76	No.47	0.79	4.95	9.19	
No.21			1.00	14.15	7.64	No.48	0.79	4.97	9.20	
No.22			0.94	12.93	8.03	No.49	0.75	5.55	9.64	
No.23			0.69	8.50	10.34	No.50	0.75	5.58	9.66	
No.24	0.68			8.73	10.46	No.51	0.73	5.92	9.91	
No.25			1.01	14.63	7.56	No.52	0.72	5.95	9.93	
No.26			0.98	13.88	7.77	No.53	0.73	5.85	9.86	