
土砂災害防止に関する基礎調査(土石流)

表紙 位置,位置図


自	然 現	象	の	種	類	土石流
渓	流		番	4	仰	A164101
水		系		:	名	北上川
河		Ш		:	名	山内川
渓所		流		:	名	正法寺(1)
		在		ţ	地	岩手県奥州市水沢区黒石町字正法寺
調	査		機	Ī	関	岩手県県南広域振興局



概況図(S=1:200,000)

位置図(S=1:25,000)

土石流区域調書



土 石 流 区 域 調 書

平成20年度 様式3-2 建築物に作用すると想定される衝撃に関する事項 調査年度 岩手県奥州市水沢区黒石町字正法寺 渓流番号 流 の 位 置 A164101 渓流名 正法寺(1) 所在地 _____ 建築物の耐力P2(kN/m2) 土石流の流体力Fd(kN/m²) 土石流の流体力Fd(kN/m²) 横断測線番号 土石流の高さh(m) 建築物の耐力P2(kN/m2) 横断測線番号 土石流の高さh(m) 30.44 0.81 9.05 No.0 1.41 5.97 No.27 6.84 1.27 0.82 8.99 29.38 6.44No.28 6.62No. 1 6.82 No.2 1.49 40.41 5.77 No.29 0.81 9.10 No.3 1.53 34.35 5.66 No.30 0.82 6.72 9.046.67 1.20 23.11 No.31 0.84 6.10 8.85 No.4 No.5 0.74 9.82 9.76 No.32 0.86 5.46 8.64 No.6 0.75 9.63 9.73 No.33 0.88 5.08 8.50 No.7 0.74 9.79 9.80 No.34 0.90 4.69 8.33 0.75 9.68 8.03 8.96 No.35 0.94 4.08 No.8 9.59 7.97 No.9 0.76 8.09 No.36 0.95 3.96 0.74 8.49 9.78 No.10 0.73 9.95 8.85 No.11 0.73 9.97 No.12 8.87 0.75 9.70 No.13 8.32 0.72 9.04 10.04 No.14 0.72 9.03 10.04 No.15 No.16 0.67 10.32 10.63 0.70 9.68 10.34 No.17 5.82 No.18 1.47 26.36 No.19 1.11 17.79 7.09 0.72 9.56 10.04 No.20 0.75 8.92 9.75 No.21 5.60 No.22 1.56 23.06 No.23 1.02 13.15 7.57 1.06 11.12 7.34 No.24 No.25 1.13 12.55 7.00 No.26 0.82 6.80 9.03