
## 土砂災害防止に関する基礎調査(土石流)

## 表紙 位置,位置図

自	然 現	象の	種類	土石流		
渓	流	番	号	A174018		
水		系	名	北上川		
河		Ш	名	砂鉄川		
河渓		流	名	舘畑の沢2		
所		在	地	一関市川崎町門崎舘畑		
調	査	機	関	県南広域振興局土木部 千厩土木センター		



位置図(S=1:200,000)



概況図(S=1:25,000)

流の位置渓流番号	A174018 渓流名	3 坂の下沢	所在地 一段市川崎町門崎舘畑	
		17.7		
	15 16 19 19			
		Tiple of the second of the sec		凡 例  - 基準地点 - 流下経路 (流下経路の色区分と漢床句配) 0°~2° 10°~15° - 2°~3° 15°~20° - 3°~7° 20°~30° - 7°~10° 30°~
1/2,500 川崎町門崎	×100m			横断測線(耐力 ≤ 流体力) 横断測線(流体力 < 耐力) ・

## 土 石 流 区 域 調 書

様式3-2 建築物に作用すると想定される衝撃に関する事項

平成29年度 調査年度 一関市川崎町門崎舘畑 渓流番号 A174018 渓流名 坂の下沢 所在地 横断測線番号 土石流の流体力Fd(kN/m²) 建築物の耐力P2(kN/m²) 横断測線番号 土石流の高さh(m) 土石流の流体力Fd(kN/m²) 建築物の耐力P2(kN/m²) 土石流の高さh(m) 57.91 6.75 *No.0* 1.18 1.38 67.36 6.05*No.1* 14.26 No.20.48 14.37 0.47 13.21 14.52No.3 0.43 10.54 15.61 No.4No.50.41 8.26 16.57 0.39 6.2317.30 No.60.38 4.82 17.53 No. 7 17.27 0.39 3.58 No.8 17.22 No.90.39 3.480.39 3.2517.08 No.10 No.11 0.41 2.58 16.40 No.12 0.441.96 15.36 1.82 15.05 No.13 0.45No.14 0.47 1.59 14.44 13.67 0.50 1.35 No.15