土砂災害防止に関する基礎調査（土石流）

表紙　位置,位置図

自然現象の種類	土石流
渓流番号	B051119
水系名	安家川
河川名	江川川
渓流名	年々の沢
所在地	下閉伊郡岩泉町安家字年々
調査機関	岩手県沿岸広域振興局岩泉土木センター



位置図(S=1:200,000)



概況図(S=1:25,000)

岩手県

土　石　流　区　域　調　書

様式3－1　危害のおそれのある土地、著しい危害のおそれのある土地の設定図

調査年度	平成23年度

渓流の位置	渓流番号	B051119	渓流名	年々の沢	所在地	下閉伊郡岩泉町安家字年々



岩手県

土 石 流 区 域 調 書

様式３－２　建築物に作用すると想定される衝撃に関する事項

調査年度	平成23年度

渓　流　の　位　置	渓流番号	B051119	渓流名	年々の沢	所在地	下閉伊郡岩泉町安家字年々

横断測線番号	土石流の高さh(m)	土石流の流体力Fd(kN/m^2)	建築物の耐力P2(kN/m2)	横断測線番号	土石流の高さh(m)	土石流の流体力Fd(kN/m^2)	建築物の耐力P2(kN/m2)
No.0	1.34	34.18	6.16				
No.1	1.12	25.92	7.02				
No.2	1.50	40.78	5.72				
No.3	1.40	38.39	5.99				
No.4	1.31	34.88	6.27				
No.5	1.19	30.16	6.70				
No.6	1.24	29.75	6.52				
No.7	1.33	31.58	6.19				
No.8	1.40	33.84	6.00				
No.9	1.30	31.00	6.28				
No.10	0.85	15.56	8.74				
No.11	0.83	16.09	8.86				
No.12	0.84	13.71	8.76				
No.13	0.85	11.66	8.73				
No.14	0.86	10.30	8.65				
No.15	0.86	10.24	8.65				
No.16	0.87	8.74	8.49				
No.17	0.91	7.08	8.20				
No.18	0.00	0.00	0.00				
No.19	0.00	0.00	0.00				