土砂災害防止に関する基礎調査（土石流）

表紙　概況,位置図

自然現象の種類	土石流
渓流番号	AN202516
水系名	水系名
河川名	河川名
渓流名	山口5丁目1
所在地	宮古市山口5丁目
調査機関	岩手県沿岸広域振興局土木部宮古土木センター

概況図(S=1：200,000)



位置図(S=1：25,000)

国土地理院の電子地形図200000『盛岡』及び電子地形図25000『田老、宮古』を掲載

「測量法に基づく国土地理院承認（複製）R6 JHf 87」「本製品を複製する場合には、国土地理院の長の承認を得なければならない。」

岩手県

土 石 流 区 域 調 書

様式3－1 危害のおそれのある土地、著しい危害のおそれのある土地の設定図

調査年度	2023年度

渓流の位置	渓流番号	AN202516	渓流名	山口5丁目1	所在地	宮古市山口5丁目



岩手県

土 石 流 区 域 調 書

様式3－2 建築物に作用すると想定される衝撃に関する事項

調査年度	2023年度

渓流の位置	渓流番号	AN202516	渓流名	山口5丁目1	所在地	宮古市山口5丁目

横断測線番号	土石流の高さh(m)	土石流の流体力Fd(kN/m^2)	建築物の耐力P2(kN/m2)	横断測線番号	土石流の高さh(m)	土石流の流体力Fd(kN/m^2)	建築物の耐力P2(kN/m2)
No.0	1.02	44.78	7.51				
No.1	0.62	20.57	11.30				
No.2	0.41	10.63	16.45				
No.3	0.44	10.38	15.49				
No.4	0.59	13.87	11.92				
No.5	0.39	7.09	16.98				
No.6	0.39	7.19	17.10				
No.7	0.37	7.95	17.91				
No.8	0.39	7.30	17.22				
No.9	0.38	5.47	17.42				
No.10	0.38	4.66	17.48				
No.11	0.38	4.22	17.43				
No.12	0.39	3.87	17.34				

岩手県