土砂災害防止に関する基礎調査(急傾斜地の崩壊)

表紙　概況、位置図

自然現象の種類	急傾斜地の崩壊
箇所番号	020B1053
箇所名	子守
所在地	二戸郡一戸町小鳥谷字女鹿口
調査機関	県北広域振興局土木部二戸土木センター



位置図(S=1:200,000)



概況図(S=1:25,000)

急傾斜地の崩壊区域調書

様式３－１　危害のおそれのある土地、著しい危害のおそれのある土地の設定図

調査年度	平成25年度

急傾斜地の位置	箇所番号	020B1053	箇所名	子守	所在地	二戸郡一戸町小鳥谷字女鹿口

岩手県

急傾斜地の崩壊区域調書

様式３－２　建築物に作用すると想定される衝撃に関する事項(1/1)

調査年度	平成25年度

急傾斜地の位置	箇所番号	020B1053	箇所名	子守	所在地	二戸郡一戸町小鳥谷字女鹿口

横断測線番号	急傾斜地の下端に隣接する土地								急傾斜地内							
	土石等の移動の高さと力の大きさ				土石等の堆積高さと力の大きさ				土石等の移動の高さと力の大きさ				土石等の堆積高さと力の大きさ			
	区　分	高さ(m)	下端からの距離(m)	力の大きさ(kN/㎡)	区　分	下端からの水平距離(m)	高さ(m)	力の大きさ(kN/㎡)	区　分	高さ(m)	上端からの比高(m)	力の大きさ(kN/㎡)	区　分	上端からの比高(m)	高さ(m)	力の大きさ(kN/㎡)
1	100kN/㎡を超える	-	- ～ -	-	3mを超える	- ～ -	-	-	100kN/㎡を超える	-	- ～ -	-	3mを超える	- ～ -	-	-
	それ以外	-	- ～ -	-	それ以外	- ～ -	-	-	それ以外	-	- ～ -	-	それ以外	- ～ -	-	-
2	100kN/㎡を超える	-	- ～ -	-	3mを超える	- ～ -	-	-	100kN/㎡を超える	-	- ～ -	-	3mを超える	- ～ -	-	-
	それ以外	-	- ～ -	-	それ以外	- ～ -	-	-	それ以外	-	- ～ -	-	それ以外	- ～ -	-	-
3	100kN/㎡を超える	-	- ～ -	-	3mを超える	- ～ -	-	-	100kN/㎡を超える	-	- ～ -	-	3mを超える	- ～ -	-	-
	それ以外	-	- ～ -	-	それ以外	- ～ -	-	-	それ以外	-	- ～ -	-	それ以外	- ～ -	-	-
4	100kN/㎡を超える	-	- ～ -	-	3mを超える	- ～ -	-	-	100kN/㎡を超える	-	- ～ -	-	3mを超える	- ～ -	-	-
	それ以外	-	- ～ -	-	それ以外	- ～ -	-	-	それ以外	-	- ～ -	-	それ以外	- ～ -	-	-
	100kN/㎡を超える		～		3mを超える	～			100kN/㎡を超える		～		3mを超える	～		
	それ以外		～		それ以外	～			それ以外		～		それ以外	～		
	100kN/㎡を超える		～		3mを超える	～			100kN/㎡を超える		～		3mを超える	～		
	それ以外		～		それ以外	～			それ以外		～		それ以外	～		
	100kN/㎡を超える		～		3mを超える	～			100kN/㎡を超える		～		3mを超える	～		
	それ以外		～		それ以外	～			それ以外		～		それ以外	～		
	100kN/㎡を超える		～		3mを超える	～			100kN/㎡を超える		～		3mを超える	～		
	それ以外		～		それ以外	～			それ以外		～		それ以外	～		
	100kN/㎡を超える		～		3mを超える	～			100kN/㎡を超える		～		3mを超える	～		
	それ以外		～		それ以外	～			それ以外		～		それ以外	～		
	100kN/㎡を超える		～		3mを超える	～			100kN/㎡を超える		～		3mを超える	～		
	それ以外		～		それ以外	～			それ以外		～		それ以外	～		
	100kN/㎡を超える		～		3mを超える	～			100kN/㎡を超える		～		3mを超える	～		
	それ以外		～		それ以外	～			それ以外		～		それ以外	～		
	100kN/㎡を超える		～		3mを超える	～			100kN/㎡を超える		～		3mを超える	～		
	それ以外		～		それ以外	～			それ以外		～		それ以外	～		
	100kN/㎡を超える		～		3mを超える	～			100kN/㎡を超える		～		3mを超える	～		
	それ以外		～		それ以外	～			それ以外		～		それ以外	～		

岩手県