



土砂災害防止に関する基礎調査(土石流)

表紙 概況,位置図

自然現象の種類	土石流
溪流番号	B135313
水系名	北上川
河川名	広瀬川
溪流名	野手崎の沢
所在地	奥州市江刺梁川字二渡
調査機関	岩手県県南広域振興局土木部



概況図(S=1:200,000)




位置図(S=1:25, 000)

国土地理院の電子地形図200000『一関』及び電子地形図25000『野手崎、口内』を掲載

土石流区域調査

様式3-1 危害のおそれのある土地、著しい危害のおそれのある土地の設定図

調査年度 令和4年度



土石流区域調査

様式3-2 建築物に作用すると想定される衝撃に関する事項

調査年度	令和4年度
所在地	奥州市江刺梁川字二渡

溪流の位置	溪流番号	B135313	溪流名	野手崎の沢	所在地	奥州市江刺梁川字二渡
-------	------	---------	-----	-------	-----	------------

横断測線番号	土石流の高さh(m)	土石流の流体力Fd(kN/m ²)	建築物の耐力P2(kN/m ²)	横断測線番号	土石流の高さh(m)	土石流の流体力Fd(kN/m ²)	建築物の耐力P2(kN/m ²)
No.0	0.60	22.96	11.61	No.27	0.29	1.44	22.61
No.1	0.50	15.41	13.81	No.28	0.30	1.34	22.06
No.2	0.47	14.54	14.39	No.29	0.30	1.36	22.16
No.3	0.38	9.79	17.55	No.30	0.60	3.95	11.66
No.4	0.31	7.11	21.23	No.31	0.36	1.91	18.40
No.5	0.28	5.16	23.14	No.32	0.35	2.02	18.84
No.6	0.28	4.91	23.38	No.33	0.35	2.01	18.82
No.7	0.27	4.22	23.98	No.34	0.35	2.04	18.95
No.8	0.27	3.59	24.40	No.35	0.35	2.07	19.06
No.9	0.26	3.01	24.58	No.36	0.35	2.05	18.98
No.10	0.26	2.84	24.58	No.37	0.35	2.00	18.76
No.11	0.27	2.54	24.48	No.38	0.34	2.17	19.51
No.12	0.27	2.50	24.46	No.39	0.35	2.00	18.77
No.13	0.27	2.47	24.44	No.40	0.39	1.58	17.29
No.14	0.27	2.24	24.24	No.41	0.36	1.87	18.67
No.15	0.26	2.38	24.91	No.42	0.36	1.84	18.53
No.16	0.27	2.07	24.02	No.43	0.36	1.85	18.58
No.17	0.27	2.03	23.95	No.44	0.35	1.90	18.81
No.18	0.27	2.01	23.93	No.45	0.35	1.94	19.00
No.19	0.27	2.06	24.18	No.46	0.34	2.04	19.42
No.20	0.27	1.90	23.73	No.47	0.34	1.99	19.22
No.21	0.27	1.95	23.99	No.48	0.36	1.85	18.58
No.22	0.28	1.78	23.47	No.49	0.34	2.03	19.40
No.23	0.28	1.67	23.20	No.50	0.33	2.19	20.10
No.24	0.29	1.53	22.78	No.51	0.35	1.88	18.71
No.25	0.29	1.44	22.46	No.52	0.36	1.83	18.47
No.26	0.29	1.41	22.31	No.53	0.36	1.82	18.41

