


土砂災害防止に関する基礎調査(土石流)

表紙 概況,位置図

自然現象の種類	土石流
溪流番号	BN482574-2
水系名	水系名
河川名	河川名
溪流名	織笠第5地割4
所在地	下閉伊郡山田町
調査機関	岩手県沿岸広域振興局土木部宮古土木センター



概況図(S=1:200,000)



位置図(S=1:25,000)



国土地理院の電子地形図200000『盛岡』及び電子地形図25000『陸中山田、大槌』を掲載
「測量法に基づく国土地理院承認(複製)R6 JHf 87」「本製品を複製する場合には、国土地理院の長の承認を得なければならない。」

様式3-1 危害のおそれのある土地、著しい危害のおそれのある土地の設定図 (A1)

調査年度

2023

溪流の位置	溪流番号	BN482574-2	溪流名	織笠第5地割4	所在地	下関伊郡山田町
-------	------	------------	-----	---------	-----	---------



土 石 流 区 域 調 書

様式3-2 建築物に作用すると想定される衝撃に関する事項

調査年度 2023年度

渓 流 の 位 置		渓流番号	BN482574-2	渓流名	織笠第5地割4	所在地	下閉伊郡山田町
横断測線番号	土石流の高さh(m)	土石流の流体力Fd(kN/m ²)	建築物の耐力P2(kN/m2)	横断測線番号	土石流の高さh(m)	土石流の流体力Fd(kN/m ²)	建築物の耐力P2(kN/m2)
No.0	0.98	25.70	7.76	No.27	0.77	6.80	9.47
No.1	0.74	17.98	9.76	No.28	0.62	5.19	11.30
No.2	0.84	21.25	8.75	No.29	0.92	9.11	8.19
No.3	0.80	18.66	9.13	No.30	0.90	8.66	8.32
No.4	0.74	16.00	9.80	No.31	0.85	8.14	8.72
No.5	0.70	14.61	10.26	No.32	0.84	7.13	8.79
No.6	0.56	9.11	12.48	No.33	0.92	8.61	8.13
No.7	0.55	7.79	12.53	No.34	0.95	9.39	7.92
No.8	0.55	7.37	12.53	No.35	1.00	10.29	7.62
No.9	0.55	7.49	12.62	No.36	0.92	8.71	8.14
No.10	0.55	7.37	12.53	No.37	0.98	9.55	7.78
No.11	0.55	6.93	12.50	No.38	0.98	9.81	7.76
No.12	0.56	6.66	12.48	No.39	1.03	9.93	7.48
No.13	0.55	6.75	12.55	No.40	0.85	7.57	8.69
No.14	0.55	6.83	12.62	No.41	0.84	7.25	8.80
No.15	0.56	6.46	12.46	No.42	0.62	5.08	11.30
No.16	0.72	11.38	9.96	No.43	0.64	4.56	10.98
No.17	0.88	15.77	8.46	No.44	0.74	5.69	9.80
No.18	0.77	12.25	9.41	No.45	0.65	4.61	10.95
No.19	0.56	7.47	12.48	No.46	0.81	2.30	9.06
No.20	0.77	11.03	9.46	No.47	0.89	1.83	8.39
No.21	0.87	13.61	8.50	No.48	0.85	2.01	8.71
No.22	0.72	10.87	9.94	No.49	0.00	0.00	0.00
No.23	0.68	9.57	10.46				
No.24	0.74	10.11	9.78				
No.25	0.79	11.78	9.21				
No.26	0.84	9.42	8.82				