

## 土砂災害防止に関する基礎調査(土石流)

## 表紙 位置,位置図

自	然 現	象(	の種	類	土石流
渓	流	;	番	号	B174123
水		系		名	北上川
河		Ш		名	砂鉄川
河渓		流		名	舘畑の沢3
所		在		地	一関市川崎町門崎舘畑
調	査	7	機	関	県南広域振興局土木部 千厩土木センター



位置図(S=1:200,000)



概況図(S=1:25,000)

	也、著しい危害のおそれのある土地の設定図				調査年度 平成29年度
流 の 位	置 渓流番号 B1	74123	坂の下沢3	所在地  一関市川崎町門崎坂ノ下	
流の位	置 渓流番号 B1.	7/1/23	数の下沢3	所在地 一関市川崎町円崎坂ノ下	開査年度

## 土 石 流 区 域 調 書

様式3-2 建築物に作用すると想定される衝撃に関する事項

平成29年度 調査年度 一関市川崎町門崎坂ノ下 坂の下沢3 渓流番号 B174123 渓流名 所在地 横断測線番号 土石流の流体力Fd(kN/m²) 建築物の耐力P2(kN/m²) 横断測線番号 土石流の高さh(m) 土石流の流体力Fd(kN/m²) 建築物の耐力P2(kN/m²) 土石流の高さh(m) *No.0* 1.34 41.156.18 0.77 17.73 9.46 *No.1* 9.71 No.20.74 14.02 0.74 11.29 9.78 *No.3* 9.74 0.74 9.81 No.4No.50.75 9.069.699.62 0.75 8.37 No.60.77 6.949.39No. 7 9.16 0.80 6.03 No.8 8.82 No.90.845.050.87 4.38 8.52No.10 No.11 0.87 4.37 8.51 No.12 0.90 4.04 8.33 2.827.50 No.13 1.02 6.75 No.14 1.18 2.03 1.63 1.03 5.45No.15