# 土砂災害防止に関する基礎調査(急傾斜地の崩壊)

表紙　概況、位置図

社会的要件を満たさないため区域設定を行わない。

| | |
|---|---|
| 自然現象の種類 | 急傾斜地の崩壊 |
| 箇所番号 | 015B1002 |
| 箇所名 | 桑畑-1 |
| 所在地 | 久慈市侍浜町桑畑第3地割 |
| 調査機関 | 県北広域振興局土木部 |




概況図(S=1:200,000)




位置図(S=1:25,000)

国土地理院の電子地形図200000『八戸』及び電子地形図25000『陸中中野』を掲載