土砂災害防止に関する基礎調査(地滑り)

社会的要件を満たさないため区域設定を行わない。

表紙　位置、位置図

自然現象の種類	地滑り
箇所番号	190-2
箇所名	枝成沢②
所在地	久慈市枝成沢第18地割
調査機関	県北広域振興局土木部

概況図(S=1:200,000)



位置図(S=1:25,000)

国土地理院の電子地形図200000(地図画像)『八戸』及び電子地形図25000(地図画像)『大川目』を掲載