土砂災害防止に関する基礎調査(急傾斜地の崩壊)

表紙　概況、位置図

社会的要件を満たさないため区域設定を行わない。

自然現象の種類	急傾斜地の崩壊
箇所番号	147B2004
箇所名	新田-3
所在地	気仙郡住田町上有住字新田
調査機関	沿岸広域振興局土木部大船渡土木センター

位置図(S=1:200,000)



概況図(S=1:25,000)

国土地理院の標準地図200000『一関』及び標準地図25000『陸前八日町』を記載

岩手県