



土砂災害防止に関する基礎調査(急傾斜地の崩壊)

表紙 概況、位置図

| 自然現象の種類 | 急傾斜地の崩壊 |
|---------|-------------|
| 箇所番号 | 126B1022 |
| 箇所名 | 山崎-1 |
| 所在地 | 岩手県遠野市土淵町板内 |
| 調査機関 | 遠野土木センター |



位置図(S=1:200,000)



概況図(S=1:25,000)

急傾斜地の崩壊区域調書

様式3-1 危害のおそれのある土地、著しい危害のおそれのある土地の設定図

調査年度

平成21年度

急傾斜地の位置 箇所番号 126B1022 箇所名 山崎-1 所在地 岩手県遠野市土淵町柄内



急傾斜地の崩壊区域調書

様式3-2 建築物に作用すると想定される衝撃に関する事項(1/1)