



# 土砂災害防止に関する基礎調査(急傾斜地の崩壊)

表紙 概況、位置図

自然現象の種類	急傾斜地の崩壊
箇所番号	145B1041
箇所名	小中田-1
所在地	奥州市江刺区伊手字小中田
調査機関	県南広域振興局土木部



概況図(S=1:200,000)



位置図(S=1:25,000)