



土砂災害防止に関する基礎調査(急傾斜地の崩壊)

表紙 概況、位置図

自然現象の種類	急傾斜地の崩壊
箇所番号	109B2003
箇所名	前野-2
所在地	花巻市鉛字中野
調査機関	県南広域振興局土木部花巻土木センター



急傾斜地の崩壊区域調書

様式3-1 危害のある土地、著しい危害のある土地の設定図

調査年度

平成22年度

急傾斜地の位置

箇所番号

109B2003

箇所名

前野-2

所在地

花巻市鉛字中野



凡例	■ 上端 ▲ 下端	— 横断測線	■ 危害のある土地の区域 ■ 著しい危害のある土地の区域	■ 土石等の移動による力が100kN/m ² を超える範囲 ■ 土石等の堆積高が3mを超える範囲
----	--------------	--------	---------------------------------	--

急傾斜地の崩壊区域調査

様式3-2 建築物に作用すると想定される衝撃に関する事項(1/1)

岩手県