



土砂災害防止に関する基礎調査(地滑り)

表紙 概況、位置図

自然現象の種類	地滑り
箇所番号	33
箇所名	山口
所在地	一関市巖美町字山口
調査機関	県南広域振興局土木部一関土木センター



概況図(S=1:200,000)



位置図(S=1:25,000)


地 滑 り 区 域 調 査

様式3-1 危害のおそれのある土地等の設定図 及び 建築物に作用すると想定される衝撃に関する事項(A3)

調査年度

平成29年度

地 滑 り の 位 置	箇所番号	33	箇所名	山口	所在地	一関市巖美町字山口
地滑り区域名	A	ランク区分	D	箇所区分	地すべり危険箇所	



凡 例	
	地滑り区域
	地滑り方向(滑動が確認できる)
	地滑り方向(滑動が確認できない)
	特定境界線(確定)
	特定境界線(推定)
	端点(末端・上下端点)
	危害のおそれのある土地の区域
	著しい危害のおそれのある土地の区域

土石等の移動により建築物の 地上部に作用すると想定される力		
力の大きさのうち最大のもの F1 (kN/m ²)	建築物の耐力 W2(kN/m ²)	土石等の高さ (m)
-	-	-