



土砂災害防止に関する基礎調査(地滑り)

表紙 概況、位置図

自然現象の種類	地滑り
箇所番号	37
箇所名	柳沢(1)
所在地	一関市真柴字柳沢
調査機関	県南広域振興局土木部一関土木センター



概況図(S=1:200,000)



位置図(S=1:25,000)

地 滑 り 区 域 調 査 書

様式3-1 危害のおそれのある土地等の設定図 及び 建築物に作用すると想定される衝撃に関する事項

調査年度 平成29年度

地 滑 り の 位 置	箇所番号 37	箇所名 柳沢(1)	所在地 一関市真柴字柳沢
地滑り区域名 A	ランク区分 D	箇所区分	地すべり危険箇所

