


土砂災害防止に関する基礎調査(急傾斜地の崩壊)

表紙 概況、位置図

自然現象の種類	急傾斜地の崩壊
箇所番号	172B2077
箇所名	鴻ノ巣
所在地	一関市厳美町字鴻ノ巣
調査機関	岩手県県南広域振興局土木部 一関土木センター



位置図(S=1:200,000)



概況図(S=1:25,000)

急傾斜地の崩壊区域調査書

様式3-1 危害のおそれのある土地、著しい危害のおそれのある土地の設定図

調査年度

平成27年度

急傾斜地の位置	箇所番号	172B2077	箇所名	鴻ノ巣	所在地	一関市厳美町字鴻ノ巣
---------	------	----------	-----	-----	-----	------------



急傾斜地の崩壊区域調査

様式3-2 建築物に作用すると想定される衝撃に関する事項(1/1)