



土砂災害防止に関する基礎調査(土石流)

表紙 位置,位置図

| | |
|---------|----------------|
| 自然現象の種類 | 土石流 |
| 溪流番号 | A061008-2 |
| 水系名 | 小本川 |
| 河川名 | 小本川 |
| 溪流名 | 名目入の沢 |
| 所在地 | 下閉伊郡岩泉町大字門字水上 |
| 調査機関 | 宮古地方振興局岩泉土木事務所 |



位置図(S=1:200,000)




概況図(S=1:25,000)

土石流区域調査書

様式3-1 危害のおそれのある土地、著しい危害のおそれのある土地の設定図

調査年度 平成21年度



土石流区域調書

様式3-2 建築物に作用すると想定される衝撃に関する事項

調査年度 平成21年度

| 渓流の位置 | 渓流番号 | A061008-2 | 渓流名 | 名目入の沢 | 所在地 | 下閉伊郡岩泉町大字門字水上 | |
|--------|------------|-------------------------------|------------------------------|--------|------------|-------------------------------|------------------------------|
| 横断測線番号 | 土石流の高さh(m) | 土石流の流体力Fd(kN/m ²) | 建築物の耐力P2(kN/m ²) | 横断測線番号 | 土石流の高さh(m) | 土石流の流体力Fd(kN/m ²) | 建築物の耐力P2(kN/m ²) |
| No.0 | 2.58 | 123.69 | 4.52 | No.27 | 1.00 | 10.49 | 7.66 |
| No.1 | 1.99 | 73.95 | 4.90 | No.28 | 1.06 | 8.12 | 7.32 |
| No.2 | 0.90 | 21.15 | 8.33 | | | | |
| No.3 | 0.87 | 17.04 | 8.50 | | | | |
| No.4 | 0.87 | 13.84 | 8.55 | | | | |
| No.5 | 0.87 | 12.40 | 8.53 | | | | |
| No.6 | 0.88 | 10.83 | 8.45 | | | | |
| No.7 | 1.95 | 32.62 | 4.95 | | | | |
| No.8 | 1.19 | 15.55 | 6.71 | | | | |
| No.9 | 1.21 | 15.13 | 6.64 | | | | |
| No.10 | 1.00 | 10.32 | 7.61 | | | | |
| No.11 | 0.96 | 11.26 | 7.88 | | | | |
| No.12 | 0.91 | 12.67 | 8.26 | | | | |
| No.13 | 0.87 | 13.83 | 8.56 | | | | |
| No.14 | 0.85 | 14.50 | 8.72 | | | | |
| No.15 | 0.79 | 16.78 | 9.27 | | | | |
| No.16 | 0.74 | 19.13 | 9.80 | | | | |
| No.17 | 0.76 | 18.14 | 9.58 | | | | |
| No.18 | 0.74 | 18.78 | 9.72 | | | | |
| No.19 | 0.74 | 18.97 | 9.76 | | | | |
| No.20 | 0.75 | 18.63 | 9.69 | | | | |
| No.21 | 0.75 | 18.46 | 9.65 | | | | |
| No.22 | 0.75 | 18.50 | 9.66 | | | | |
| No.23 | 0.77 | 17.62 | 9.46 | | | | |
| No.24 | 0.96 | 23.67 | 7.89 | | | | |
| No.25 | 0.86 | 14.07 | 8.62 | | | | |
| No.26 | 0.97 | 11.04 | 7.82 | | | | |