



# 土砂災害防止に関する基礎調査(急傾斜地の崩壊)

表紙 概況、位置図

自然現象の種類	急傾斜地の崩壊
箇所番号	047B1001
箇所名	御嶽-2
所在地	岩手郡岩手町一方井第1地割
調査機関	岩手県盛岡広域振興局土木部 岩手土木センター



位置図(S=1:200,000)



概況図(S=1:25,000)

## 急傾斜地の崩壊区域調査書

様式3-1 危害のおそれのある土地、著しい危害のおそれのある土地の設定図

調査年度

平成26年度

急傾斜地の位置 箇所番号 047B1001 箇所名 御嶽-2 所在地 岩手郡岩手町一方井第1地割



## 急傾斜地の崩壊区域調書

### 様式3-2 建築物に作用すると想定される衝撃に関する事項(1/1)