


土砂災害防止に関する基礎調査(急傾斜地の崩壊)

表紙 概況、位置図

自然現象の種類	急傾斜地の崩壊
箇所番号	134B1022
箇所名	金田1
所在地	北上市口内町金田
調査機関	県南広域振興局 土木部 北上土木センター



位置図(S=1:200,000)



概況図(S=1:25,000)


急傾斜地の崩壊区域調査書

様式3-1 危害のおそれのある土地、著しい危害のおそれのある土地の設定図

調査年度

平成22年度

急傾斜地の位置 箇所番号 134B1022 箇所名 金田1 所在地 北上市口内町金田



急傾斜地の崩壊区域調査

様式3-2 建築物に作用すると想定される衝撃に関する事項(1/1)