
土砂災害防止に関する基礎調査(急傾斜地の崩壊)

表紙 概況、位置図

		えの利	重類	急傾斜地の崩壊
笛	所	番	号	041B1011
筃	所		名	木売内-3
所	在		地	久慈市山根町木売内第6地割
調	査	機	関	県北広域振興局土木部




位置図(S=1:200,000)



概況図(S=1:25,000)

急傾斜地の崩壊区域調書



急傾斜地の崩壊区域調書

様式3-2 建築物に作用すると想定される衝撃に関する事項(1/1)

調査年度 平成27年度 急傾斜地の位置 簡所番号 04181011 笛所名 木売内-3 所在地 久慈市山根町木売内第6地割 急傾斜地の下端に隣接する土地 急傾斜地内 横断 土石等の移動の高さと力の大きさ 土石等の堆積高さと力の大きさ 土石等の移動の高さと力の大きさ 土石等の堆積高さと力の大きさ 測線 下端からの距離 力の大きさ 下端からの水平 上端からの比高 上端からの比高 カの大きさ 番号 吉さ カの大きさ 力の大きさ さ高 区 分 区 分 区 分 区 分 (m) 距離(m) (kN/m²) (m) (kN/m^2) (m) (kN/m^2) (m) (kN/m²) (m) (m) (m) 100kN/meを超える 1.00 0.00 ~ 2.07 132.09 3mを超える 100kN/㎡を超える 1.00 12.05 ~ 30.24 132.09 3mを超える それ以外 2.83 14.32 それ以外 1.00 5.00 ~ 30.24 2.83 14.32 1.00 2.07 ~ 9.86 100.00 それ以外 0.00 ~ 9.86 5.00 ~ 12.05 100.00 それ以外 100kN/meを超える 1.00 0.00 ~ 2.18 133.87 3mを超える 100kN/meを超える 1.00 11.96 ~ 32.30 133.87 3mを超える 2.84 14.36 5.00 ~ 32.30 2.84 14.36 それ.以外 1 00 100.00 それ以外 それ.以外 1 00 5.00 ~ 11.96 100.00 それ以外 $2.18 \sim 9.97$ $0.00 \sim 9.97$ 1.00 100kN/mを超える 1.00 11.84 ~ 34.03 135.65 100kN/mを超える 0.00 ~ 2.29 135.65 3mを超える 3mを超える 2.85 それ以外 1.00 2.29 ~ 10.07 100.00 それ以外 0.00 ~ 10.07 2.85 14.41 それ以外 1.00 5.00 ~ 11.84 100.00 それ以外 5.00 ~ 34.03 14.41 100kN/mを超える 3mを超える 100kN/mを超える 3mを超える それ以外 それ以外 それ以外 それ以外 100kN/mを超える 3mを超える 100kN/meを超える 3mを超える それ以外 それ以外 それ以外 それ以外 100kN/㎡を超える 3mを超える 100kN/㎡を超える 3mを超える ~ ~ それ以外 それ以外 それ以外 それ以外 ~ ~ 3mを超える 100kN/mを超える 100kN/mを超える 3mを超える それ以外 それ以外 それ以外 それ以外 ~ 3mを超える 3mを超える 100kN/㎡を超える ~ 100kN/㎡を超える ~ それ以外 それ以外 それ以外 それ以外 100kN/mを超える ~ 3mを超える 100kN/mを超える 3mを超える それ以外 それ以外 それ以外 それ以外 3mを超える 100kN/㎡を超える 3mを超える 100kN/㎡を超える それ以外 それ以外 それ以外 それ以外 ~ ~ 100kN/mを超える 3mを超える 100kN/mを超える 3mを超える それ以外 それ以外 それ以外 それ以外 100kN/mを超える 3mを超える 100kN/㎡を超える 3mを超える ~ ~ それ以外 それ以外 それ以外 それ以外 ~ 100kN/meを超える 3mを超える 100kN/meを超える 3mを超える それ以外 それ以外 それ以外 ~ それ以外 ~ 100kN/㎡を超える 100kN/mを超える 3mを超える 3mを超える それ以外 それ以外 それ以外 それ以外 100kN/mを超える 3mを超える 100kN/meを超える 3mを超える ~ ~ ~ それ以外 それ以外 それ以外 それ以外