



土砂災害防止に関する基礎調査(急傾斜地の崩壊)

表紙 概況、位置図

自然現象の種類	急傾斜地の崩壊
箇所番号	039A0035
箇所名	下町
所在地	岩手郡葛巻町葛巻15地割
調査機関	盛岡広域振興局土木部 岩手土木センター



概況図(S=1:200,000)



位置図(S=1:25,000)


急傾斜地の崩壊区域調査

様式3-1 危害のおそれのある土地、著しい危害のおそれのある土地の設定図

調査年度

平成28年度

急傾斜地の位置 | 箇所番号 | 039A0035 | 箇所名 | 下町 | 所在地 | 岩手郡葛巻町葛巻15地割



凡例

■ 上端
▲ 下端

— 横断測線

— 危害のおそれのある土地の区域
— 著しい危害のおそれのある土地の区域

— 土石等の移動による力が 100kN/m^2 を超える範囲
— 土石等の堆積高が 3m を超える範囲