



土砂災害防止に関する基礎調査(急傾斜地の崩壊)

表紙 概況、位置図

自然現象の種類	急傾斜地の崩壊
箇所番号	163B1011
箇所名	合ノ沢
所在地	奥州市前沢区字合ノ沢
調査機関	県南広域振興局土木部




急傾斜地の崩壊区域調書

様式3-1 危害のおそれのある土地、著しい危害のおそれのある土地の設定図

調査年度

平成27年度

急傾斜地の位置	箇所番号	163B1011	箇所名	合ノ沢	所在地	奥州市前沢区字合ノ沢
---------	------	----------	-----	-----	-----	------------



急傾斜地の崩壊区域調書

様式3-2 建築物に作用すると想定される衝撃に関する事項(1/1)