



土砂災害防止に関する基礎調査(土石流)

表紙 位置,位置図

| | |
|---------|-------------|
| 自然現象の種類 | 土石流 |
| 溪流番号 | B067202 |
| 水系名 | 北上川 |
| 河川名 | 北上川 |
| 溪流名 | 明通の沢(4) |
| 所在地 | 盛岡市大字上米内字明通 |
| 調査機関 | 盛岡地方振興局 |



位置図(S=1:200,000)




概況図(S=1:25,000)

土石流区域調査

様式3-1 危害のおそれのある土地、著しい危害のおそれのある土地の設定図

| | | | | | | |
|-------|------|---------|-----|---------|--------|-------------|
| | | | | 調査年度 | 平成19年度 | |
| 溪流の位置 | 溪流番号 | B067202 | 溪流名 | 明通の沢(4) | 所在地 | 盛岡市大字上米内字明通 |



土石流区域調査

様式3-1 危害のおそれのある土地、著しい危害のおそれのある土地の設定図

| | |
|------|-------------|
| 調査年度 | 平成19年度 |
| 溪流名 | 明通の沢(4) |
| 所在地 | 盛岡市大字上米内字明通 |

