

土砂災害防止に関する基礎調査(急傾斜地の崩壊)

表紙 概況、位置図


自然	然現 象	えの	種類	急傾斜地の崩壊
笛	所	番	号	011A1033
筃	所		名	野中
所	在		地	二戸市石切所字野中
調	査	機	関	二戸地方振興局





概況図(S=1:200,000)

位置図(S=1:25,000)



急傾斜地の崩壊区域調書

様式3-2 建築物に作用すると想定される衝撃に関する事項(1/1)

調査年度 平成16年度 急傾斜地の位置 箇所番号 簡所名 野中 所在地 二戸市石切所字野中 011A1033 急傾斜地の下端に隣接する土地 急傾斜地内 横断 土石等の移動の高さと力の大きさ 土石等の堆積高さと力の大きさ 土石等の移動の高さと力の大きさ 土石等の堆積高さと力の大きさ 測線 番号 下端からの距離 力の大きさ 下端からの水平 高さ 力の大きさ 上端からの比高 力の大きさ 上端からの比高 お高 力の大きさ 区 分 区分 区 分 区 分 (m) (kN/m²) 距離(m) (kN/m^2) (kN/m^2) (m) (m) (m) (m) (m) (m) (kN/m^2) 100kN/mを超える 3mを超える 100kN/mを超える 3mを超える それ以外 1.00 0.00 ~ 5.22 65.13 それ以外 0.00 ~ 5.22 2.01 10.76 それ以外 1.00 5.00 ~ 6.50 65.13 それ以外 5.00 ~ 6.50 2.01 10.76 3mを超える 100kN/mを超える 3mを超える 100kN/mを超える それ以外 73.30 それ以外 1.76 9.43 それ以外 73.30 それ以外 1.00 0.00 ~ 5.86 0.00 ~ 5.86 1.00 5.00 ~ 6.60 5.00 ~ 6.60 1.76 9.43 100kN/mを超える 3mを超える 100kN/mを超える 3mを超える それ以外 1.00 0.00 ~ 5.87 73.42 それ以外 0.00 ~ 5.87 1.96 10.49 それ以外 1.00 5.00 ~ 7.29 73.42 それ以外 5.00 ~ 7.29 1.96 10.49 100kN/㎡を超える 3mを超える 100kN/mを超える 3mを超える 5 それ以外 1.00 0.00 ~ 4.79 59.66 それ以外 0.00 ~ 4.79 1 80 9.65 それ以外 1.00 5.00 ~ 5.08 59.66 それ以外 5.00 ~ 5.08 1.80 9.65 100kN/㎡を超える 3mを超える 100kN/mを超える 3mを超える それ以外 1.00 0.00 ~ 3.71 46.70 それ以外 0.00 ~ 3.71 2.18 11.69 それ以外 1.00 5.00 ~ 5.20 46.70 それ以外 5.00 ~ 5.20 2.18 11.69 100kN/mを超える 3mを超える 100kN/mを超える 3mを超える それ以外 それ以外 それ以外 それ以外 ~ ~ 100kN/㎡を超える 100kN/㎡を超える 3mを超える 3mを超える それ以外 それ以外 それ以外 それ以外 100kN/㎡を超える 100kN/㎡を超える 3mを超える 3mを超える それ以外 それ以外 それ以外 それ以外 ~ ~ \sim ~ 100kN/mを超える 3mを超える 100kN/mを超える 3mを超える \sim \sim \sim それ以外 それ以外 それ以外 それ以外 100kN/mを超える 3mを超える 100kN/mを超える 3mを超える ~ それ以外 ~ それ以外 ~ それ以外 ~ それ以外 100kN/㎡を超える 100kN/㎡を超える 3mを超える ~ 3mを超える ~ ~ それ以外 それ以外 それ以外 それ以外 100kN/mを超える ~ 3mを超える ~ 100kN/mを超える 3mを超える \sim それ以外 それ以外 それ以外 それ以外 ~ ~ \sim ~ 100kN/mを超える 3mを超える 100kN/mを超える 3mを超える それ以外 それ以外 ~ それ以外 それ以外 ~ ~ 100kN/mを超える 3mを超える 100kN/mを超える 3mを超える ~ それ以外 それ以外 それ以外 それ以外 100kN/mを超える ~ 3mを超える ~ 100kN/mを超える 3mを超える それ以外 それ以外 それ以外 それ以外 \sim \sim \sim \sim