


土砂災害防止に関する基礎調査(急傾斜地の崩壊)


表紙 概況、位置図

社会的要件を満たさないため区域設定を行わない。

自然現象の種類	急傾斜地の崩壊
箇所番号	043B1002
箇所名	普代-1
所在地	下閉伊郡普代村第8地割字太田名部
調査機関	県北広域振興局土木部



概況図(S=1:200,000)



位置図(S=1:25,000)

国土地理院の電子地形図20000『八戸、盛岡』及び電子地形図25000『玉川、普代、沼袋、田野畑』を掲載