



土砂災害防止に関する基礎調査(急傾斜地の崩壊)

表紙 概況、位置図

自然現象の種類	急傾斜地の崩壊
箇所番号	182AN0396-4
箇所名	北方C
所在地	一関市千厩町千厩字北方
調査機関	岩手県県南広域振興局土木部 一関土木センター



概況図 (S=1:200,000)



位置図 (S=1:25,000)


急傾斜地の崩壊区域調書

様式3-1 危害のおそれのある土地、著しい危害のおそれのある土地の設定図

調査年度

令和5年度

急傾斜地の位置	箇所番号	182AN0396-4	箇所名	北方C	所在地	一関市千厩町千厩字北方
---------	------	-------------	-----	-----	-----	-------------



凡例

■ 上端
▲ 下端

— 横断測線

■ 危害のおそれのある土地の区域
■ 著しい危害のおそれのある土地の区域

■ 土石等の移動による力が 100kN/m^2 を超える範囲
■ 土石等の堆積高が3mを超える範囲

岩手県


急傾斜地の崩壊区域調書

様式3-1 危害のおそれのある土地、著しい危害のおそれのある土地の設定図

調査年度

令和5年度

急傾斜地の位置 箇所番号 182AN0396-4 箇所名 北方C 所在地 一関市千厩町千厩字北方



急傾斜地の崩壊区域調書

様式3-2 建築物に作用すると想定される衝撃に関する事項(1/1)