


# 土砂災害防止に関する基礎調査(急傾斜地の崩壊)

表紙 概況、位置図

自然現象の種類	急傾斜地の崩壊
箇所番号	209BN5541
箇所名	越田沢C
所在地	一関市千厩町奥玉字越田沢
調査機関	岩手県県南広域振興局土木部 一関土木センター




## 急傾斜地の崩壊区域調書

様式3-1 危害のおそれのある土地、著しい危害のおそれのある土地の設定図

調査年度

2023年度

急傾斜地の位置 箇所番号 209BN5541 箇所名 越田沢C 所在地 一関市千厩町奥玉字越田沢



凡例

■ 上端  
▲ 下端

— 横断測線

[Yellow] 危害のおそれのある土地の区域  
[Red] 著しい危害のおそれのある土地の区域

[Orange] 土石等の移動による力が $100\text{kN}/\text{m}^2$ を超える範囲  
[Red] 土石等の堆積高が3mを超える範囲

岩手県

## 急傾斜地の崩壊区域調書

### 様式3-2 建築物に作用すると想定される衝撃に関する事項(1/1)