


土砂災害防止に関する基礎調査(急傾斜地の崩壊)


社会的要件を満たさないため区域設定を行わない

表紙 概況、位置図

自然現象の種類	急傾斜地の崩壊
箇所番号	020C1007
箇所名	八木沢
所在地	二戸郡一戸町鳥越字八木沢
調査機関	県北広域振興局土木部二戸土木センター



位置図(S=1:200,000)



概況図(S=1:25,000)