


# 土砂災害防止に関する基礎調査(急傾斜地の崩壊)


社会的要件を満たさないため区域設定を行わない

表紙 概況、位置図

|         |                    |
|---------|--------------------|
| 自然現象の種類 | 急傾斜地の崩壊            |
| 箇所番号    | 020C1013           |
| 箇所名     | 下地切                |
| 所在地     | 二戸郡一戸町岩館字下地切       |
| 調査機関    | 県北広域振興局土木部二戸土木センター |



位置図(S=1:200,000)



概況図(S=1:25,000)