


土砂災害防止に関する基礎調査(地滑り)


「社会的要件を満たさないため区域設定を行わない」

表紙 概況、位置図

自然現象の種類	地滑り
箇所番号	179
箇所名	落合
所在地	一関市巖美町字青笹
調査機関	県南広域振興局土木部一関土木センター



概況図(S=1:200,000)



位置図(S=1:25,000)