


# 土砂災害防止に関する基礎調査(急傾斜地の崩壊)


表紙 概況、位置図

社会的要件を満たさないため区域設定を行わない。

| 自然現象の種類 | 急傾斜地の崩壊            |
|---------|--------------------|
| 箇所番号    | 012B1004           |
| 箇所名     | 上館-5               |
| 所在地     | 九戸郡軽米町上館第18地割      |
| 調査機関    | 県北広域振興局土木部二戸土木センター |



位置図(S=1:200,000)



概況図(S=1:25,000)

国土地理院の電子地形図200000『八戸』及び電子地形図25000『陸中軽米』を掲載