


土砂災害防止に関する基礎調査(地滑り)


「社会的要件を満たさないため区域設定を行わない」

表紙 位置、位置図

自然現象の種類	地滑り
箇所番号	2
箇所名	繋温泉(1)
所在地	盛岡市繋猿田
調査機関	盛岡広域振興局 土木部



概況図(S=1:200,000)



位置図(S=1:25,000)