



土砂災害防止に関する基礎調査(急傾斜地の崩壊)

表紙 概況、位置図

| 自然現象の種類 | 急傾斜地の崩壊 |
|---------|------------------------|
| 箇所番号 | 120BN0060-4 |
| 箇所名 | 湯之沢37地割C |
| 所在地 | 和賀郡西和賀町湯之沢35地割 |
| 調査機関 | 岩手県県南広域振興局土木部 北上土木センター |



位置図(S=1:200,000)



概況図(S=1:25,000)

国土地理院の数値地図(地図画像)200,000「秋田」、「新庄」、及び電子地形図25,000「新町」、「陸中川尻」を掲載


急傾斜地の崩壊区域調書

様式3-1 危害のおそれのある土地、著しい危害のおそれのある土地の設定図

調査年度

令和7年度

急傾斜地の位置 箱所番号 120BN0060-4 箱所名 湯之沢37地割C 所在地 和賀郡西和賀町湯之沢35地番



凡例

■ 上端
▲ 下端

— 橫斷測線

■ 危害のおそれのある土地の区域
■ 著しい危害のおそれのある土地の区域

| | |
|---|--|
|  | 土石等の移動による力が100kN/m ² を超える範囲 |
|  | 土石等の堆積高が3mを超える範囲 |

急傾斜地の崩壊区域調書

様式3-2 建築物に作用すると想定される衝撃に関する事項(1/1)