


# 土砂災害防止に関する基礎調査(急傾斜地の崩壊)

表紙 概況、位置図

社会的要件を満たさないため区域設定を行わない。

|         |               |
|---------|---------------|
| 自然現象の種類 | 急傾斜地の崩壊       |
| 箇所番号    | 033B1041      |
| 箇所名     | 米田-2          |
| 所在地     | 九戸郡野田村野田第10地割 |
| 調査機関    | 県北広域振興局土木部    |



概況図(S=1:200,000)



位置図(S=1:25,000)

国土地理院の電子地形図20000『八戸』及び電子地形図25000『陸中野田』を掲載