

土砂災害防止に関する基礎調査(急傾斜地の崩壊)

表紙 位置図、概況図

社会的要件を満たさないため区域設定を行わない。

自然現象の種類	急傾斜地の崩壊
箇所番号	129C2007
箇所名	大槌第11地割
所在地	上閉伊郡大槌町大槌第11地割
調査機関	岩手県沿岸広域振興局土木部

