

# 土砂災害防止に関する基礎調査(急傾斜地の崩壊)


表紙 概況、位置図

将来、人家立地の可能性が無いため簡易調査の基礎調査とする。

自然現象の種類	急傾斜地の崩壊
箇所番号	158C1001
箇所名	下甲子-1
所在地	大船渡市日頃市町字下甲子
調査機関	沿岸広域振興局土木部大船渡土木センター



位置図(S=1:200,000)



概況図(S=1:25,000)

国土地理院の電子地形図200000『一関』及び電子地形図25000『盛』を掲載