

## 土砂災害防止に関する基礎調査(急傾斜地の崩壊)

表紙 概況、位置図

自然	<b></b>	象の利	重類	急傾斜地の崩壊			
箇	所 番		号	180B1024			
箇	所		名	寺沖			
所	在		地	一関市花泉町金沢字寺沖			
調	査	機	関	岩手県県南広域振興局 一関総合支局			



位置図(S=1:200,000)



概況図(S=1:25,000)

## 急傾斜地の崩壊区域調書

様式3-1 危害のおそれのある土地、著しいが	調査年度	平成21年度				
急 傾 斜 地 の 位 置 箇所番号	180B1024	箇所名	寺沖	所在地 一	一関市花泉町金沢字寺沖	
						1:2,500 50 100 m
<b>凡例</b>	黄断測線		のある土地の区域 おそれのある土地の区		土石等の移動による力が 土石等の堆積高が3mを	

## 急傾斜地の崩壊区域調書

様式3-2 建築物に作用すると想定される衝撃に関する事項(1/1)

調杳年度 平成21年度 急傾斜地の位置 笛所番号 180B1024 笛所名 寺冲 所在地 一関市花泉町金沢字寺沖 急傾斜地の下端に隣接する土地 急傾斜地内 横断 土石等の移動の高さと力の大きさ 土石等の堆積高さと力の大きさ 土石等の移動の高さと力の大きさ 土石等の堆積高さと力の大きさ 測線 下端からの距離し力の大きさ 下端からの水平 上端からの比高 上端からの比高 番号 ち高 ち高 力の大きさ 力の大きさ ち高 力の大きさ 区 分 区 分 区分 区分 (m) (kN/m²) 距離(m) (kN/m²) (m) (kN/m²) (m) (kN/m²) 100kN/㎡を超える - ~ 3mを超える 100kN/mを超える 3mを超える それ以外 1.00 5.00 ~ 7.00 0.00 ~ 6.09 76.40 それ以外 0.00 ~ 0.00 1.71 9.17 それ以外 76.40 それ以外 5.00 ~ 7.00 1.71 9.17 1.00 100kN/mを超える 3mを超える 100kN/㎡を超える 3mを超える それ以外 1.00 0.00 ~ 4.52 56.37 それ以外 0.00 ~ 4.52 1.91 10.23 それ以外 1.00 | 5.00 ~ 5.00 56.37 それ以外 1.91 10.23 5.00 ~ 5.00 100kN/mを超える 3mを超える 100kN/mを超える 3mを超える それ以外 それ以外 それ以外 それ以外 3mを超える 100kN/㎡を超える 100kN/㎡を招える 3mを超える それ以外 ~ それ以外 それ以外 それ以外 ~ 100kN/mを超える 3mを超える 100kN/mを超える 3mを超える ~ ~ それ以外 それ以外 それ以外 それ以外 3mを超える 100kN/㎡を超える 100kN/mを超える 3mを超える ~ ~ ~ それ以外 それ以外 それ以外 それ以外 100kN/mを超える 3mを超える 100kN/㎡を超える 3mを超える ~ ~ それ以外 それ以外 それ以外 それ以外 100kN/mを超える 3mを超える 100kN/mを超える 3mを超える それ以外 それ以外 それ以外 それ以外 100kN/mを超える ~ 3mを超える 100kN/mを超える ~ 3mを超える それ以外 それ以外 それ以外 それ以外 100kN/㎡を超える 3mを超える 100kN/mを超える 3mを超える ~ ~ それ以外 それ以外 それ以外 それ以外 100kN/mを超える 3mを超える 100kN/㎡を超える 3mを超える ~ ~ それ以外 それ以外 それ以外 それ以外 100kN/mを超える 3mを超える 100kN/mを超える 3mを超える それ以外 それ以外 それ以外 それ以外 100kN/mを超える 3mを超える 100kN/mを超える 3mを超える ~ ~ それ以外 それ以外 それ以外 それ以外 100kN/mを超える 3mを超える 100kN/mを超える 3mを超える それ以外 それ以外 それ以外 それ以外 100kN/mを超える 3mを超える 100kN/mを超える ~ 3mを超える ~ ~ それ以外 それ以外 それ以外 それ以外