



土砂災害防止に関する基礎調査(急傾斜地の崩壊)

表紙 概況、位置図

自然現象の種類	急傾斜地の崩壊
箇所番号	172BN0189-1
箇所名	善阿弥A
所在地	西磐井郡平泉町平泉字善阿弥
調査機関	岩手県県南広域振興局土木部 一関土木センター



概況図 (S=1:200,000)



位置図 (S=1:25,000)

急傾斜地の崩壊区域調書



様式3-1 危害のおそれのある土地、著しい危害のおそれのある土地の設定図

調査年度

令和4年度

急傾斜地の位置 箇所番号 172BN0189-1 箇所名 善阿弥A 所在地 西磐井郡平泉町平泉字善阿弥

平泉



凡例

■ 上端

— 横断測線

▲ 下端

■ 危害のおそれのある土地の区域

■ 著しい危害のおそれのある土地の区域

■ 土石等の移動による力が $100\text{kN}/\text{m}^2$ を超える範囲

■ 土石等の堆積高が3mを超える範囲

岩手県


急傾斜地の崩壊区域調書

様式3-1 危害のおそれのある土地、著しい危害のおそれのある土地の設定図

調査年度

令和4年度

急傾斜地の位置 箇所番号 172BN0189-1 箇所名 善阿弥A 所在地 西磐井郡平泉町平泉字善阿弥



凡例

■ 上端

— 横断測線

▲ 下端

■ 危険のおそれのある土地の区域

■ 著しい危険のおそれのある土地の区域

■ 土石等の移動による力が100kN/m³を超える範囲

■ 土石等の堆積高が3mを超える範囲

岩手県

急傾斜地の崩壊区域調書

様式3-2 建築物に作用すると想定される衝撃に関する事項(1/1)

調査年度 令和4年度