

土砂災害防止に関する基礎調査(地滑り)

表紙 位置、位置図

自然現象の種類	地滑り
箇所番号	098
箇所名	尖ノ森
所在地	岩手県一関市千厩町小梨尖ノ森
調査機関	県南広域振興局土木部千厩土木センター



概況図(S=1:200,000)



位置図(S=1:25,000)


国土地理院の数値地図200000(地図画像)『一関』及び数値地図25000(地図画像)『津谷川』を掲載

地 滑 り 区 域 調 査 書

様式3-1 危害のおそれのある土地等の設定図 及び 建築物に作用すると想定される衝撃に関する事項

調査年度 平成30年度

地 滑 り の 位 置	箇所番号 098	箇所名 尖ノ森	所在地 岩手県一関市千厩町小梨字松倉
地滑り区域名	A	ランク区分	C
			箇所区分 地すべり危険箇所



凡 例	
	地滑り区域
	地滑り方向(滑動が確認できる)
	地滑り方向(滑動が確認できない)
	特定境界線(確定)
	特定境界線(推定)
	端点(末端・上下端点)
	危害のおそれのある土地の区域
	著しい危害のおそれのある土地の区域

土石等の移動により建築物の 地上部に作用すると想定される力		
力の大きさのうち最 大のもの F1(kN/m ²)	建築物の耐力 W2(kN/m ²)	土石等の高さ (m)
85.2	15.2	0.9