

土砂災害防止に関する基礎調査(地滑り)

「地形要件を満たさないため区域設定を行わない」

表紙 位置、位置図

自然現象の種類	地滑り
箇所番号	148
箇所名	滝
所在地	岩手県九戸郡洋野町有家
調査機関	県北広域振興局土木部



概況図(S=1:200,000)



位置図(S=1:25,000)