


土砂災害防止に関する基礎調査(地滑り)


表紙 位置、位置図

自然現象の種類	地滑り
箇所番号	146
箇所名	大湊
所在地	久慈市夏井町大崎第8地割
調査機関	県北広域振興局土木部



位置図(S=1:200,000)

国土地理院の電子地形図200000(地図画像)『八戸』及び電子地形図25000(地図画像)『久慈』を掲載



位置図(S=1:25,000)

地滑り区域調書

様式3-1 危害のおそれのある土地等の設定図及び建築物に作用すると想定される衝撃に関する事項

調査年度 平成30年度

地滑りの位置	箇所番号	146	箇所名	大漆	所在地	久慈市夏井町大崎第8地割	
地滑り区域名		A	ランク区分		D	箇所区分	地すべり危険箇所

