



土砂災害防止に関する基礎調査(地滑り)

表紙 概況、位置図

自然現象の種類	地滑り
箇所番号	160
箇所名	小林
所在地	二戸市金田一字小林
調査機関	岩手県二戸土木



概況図(S=1:200,000)




位置図(S=1:25,000)

地 滑 り 区 域 調 査

様式3-1 危害のおそれのある土地等の設定図及び建築物に作用すると想定される衝撃に関する事項 (A1)

調査年度 平成29年度

地 滑 り の 位 置	箇所番号	160	箇所名	小林	所在地	二戸市金田一字小林
地滑り区域名	A		ランク区分	D	箇所区分	地すべり危険箇所



	地滑り区域
	地滑り方向(滑动が確認できる)
	地滑り方向(滑动が確認できない)
	特定境界線(確定)
	特定境界線(推定)
	地点(変位・上下地点)
	危害のおそれのある土地の区域
	甚しい危害のおそれのある土地の区域

0 25 50 100
1:2,500

土石等の崩壊により建築物の 地盤に作用すると想定される力 の大きさの最大値のみ (kN/m ²)	建築物の耐力 (kN/m ²)	土石等の高さ (m)
-	-	-